

生物机电学校二教学楼公厕改造 做法补充说明

经请示领导明确，由于厕所屋面存在漏水情况，本次就改造过程中将原防水层进行清除，再做聚氨酯防水层一层（涂刷两遍）+SBS 改性沥青防水卷材一层。

特此说明。

后勤科 胡思之
2024.7.24

陈文
2024.7.24

